

Modelos	TRANVERSE 510.330 GNAC	TRANVERSE 610.440 GANC
Modo de trabajo	Automatico	Automatico
Cortes a inglete	0° a 60°	0° a 60°
Velocidad de corte (m/mim)	20-120 m/min.	20-120 m/min.
Dimensiones de la cinta(mm) LxAxH	4780/34/1.1	5.200/34/1,1
Diámetro máximo de corte a 0°(mm)	≤330	≤440
Dimensiones de la máquina (mm) LxAxH	2450/1810/1795	2780/1810/2015
Peso (Kg)	1550	1670